



STANLEY®

Safety, Maintenance, and Warranty



SL

HR

SRL

MK

382022 - 89 BAL

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.



STANLEY

Varnost, vzdrževanje in garancija

Vsebina

- Varnostna navodila
- Varna uporaba baterij
- Izjava o skladnosti
- Nega in vzdrževanje
- Garancija

Varnostna navodila



OPOZORILO:

Pred uporabo tega izdelka pazljivo preberite varnostne napotke in navodila za uporabo.



PREVIDNO:

Pri uporabi laserske naprave se zaščitite pred učinki laserskega sevanja. Daljše zrenje v laserski žarek je lahko nevarno za oči.



PREVIDNO:

Laserska naprava oddaja lasersko svetlobo. Laserska svetloba ustreza standardu za laserske izdelke 2. razreda, skladno z IEC 60825-1: 2014 in ustreza standardom 21 CFR 1040.10 in 1040.11 razen za odstopanja v skladu z Objavo o laserjih št. 50 z dne 24. junija 2007.



PREVIDNO:

Nevarno lasersko sevanje. Uporaba kontrol ali nastavitev oz. postopkov na način, ki v teh navodilih ni opisan, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.

Vsa navodila shranite za poznejšo uporabo.



OPOZORILO:

Za zagotovitev varnosti in udobja je na laserski napravi nameščena nalepka, ki označuje razred laserja. Za več podrobnosti in specifičnih lastnosti vašega izdelka preberite **uporabniški priročnik**.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NE ODSTRANITE nobene garancijske nalepke, ki se nahajajo na ohišju naprave. Izdelek uporabljajte izključno za namen, predviden v teh **navodilih za uporabo**.

VEDNO se prepričajte, da so osebe v neposredni bližini uporabe laserske naprave obveščeni o vseh nevarnosti, ki jim grozijo, če bodo pogledali neposredno v laserski žarek.

NAPRAVE NE UPORABLJAJTE v kombinaciji z drugimi optičnimi inštrumenti. Nikoli ne spreminjajte laserske naprave, ne spreminjajte nastavitev in jo uporabljajte izključno za namen, predviden v teh **navodilih za uporabo**.

NIKOLI NE glejte v žarek z optičnimi pripomočki, kot so povečevalna stekla, daljnogledi ali teleskopi.

NIKOLI NE glejte v laserski žarek.

NIKOLI NE uporabljajte laserskega orodja, če je poškodovano ali okvarjeno.

NIKOLI NE usmerjajte laserskega orodja neposredno v druge osebe.

NE nameščajte inštrumenta v območju pogleda.

VEDNO izklopite **OFF (IZKLOP)** lasersko orodje, kadar ga ne uporabljate. Če laser pustite vključen **ON (VKLOPLJEN)**, s tem povečate možnost, da bi kdo nehote pogledal v laserski žarek.

NIKOLI NE uporabljajte laserske naprave v eksplozivnih okoljih, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.

NE odpirajte in ne razstavljajte laserske naprave. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik. Če razstavite lasersko napravo, boste izničili garancijo. Naprave ne predelujte na noben način. Spreminjanje laserske naprave lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.

NE uporabljajte izdelka v pogojih, kjer grozi nevarnost eksplozije.

SL





STANLEY

Varnost, vzdrževanje in garancija

Varna uporaba baterij



OPOZORILO:

Baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo telesne poškodbe ali požar. Da zmanjšate tveganje, sledite naslednjim navodilom:

NIKOLI NE polijte ali potopite baterije v vodo ali druge tekočine.

NIKOLI NE shranjujte ali uporabljajte naprave v prostoru, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 40,5 °C (105 °F) (na primer zunanje lope s kovinskimi stenami poleti). Za doseganje optimalne življenjske dobe, shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

NIKOLI NE sežigajte baterij, tudi v primeru, ko so zelo poškodovane ali zaradi dotrajanosti neuporabne. Če baterijo izpostavite ognju, lahko eksplodira. Pri gorenju litij-ionske baterije pa se sproščajo strupeni materiali in plini.

• Če vsebina baterije pride v stik s kožo, prizadeto območje nemudoma sperite z blagim milom in vodo. Če tekočina iz baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo 15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.

SL

- Vsebina odprtih baterijskih celic lahko povzroči motnje dihanja. Zagotovite svež zrak. Če simptomi ostanejo, poiščite pomoč pri zdravniku.
- Nevarnost opeklin! Če je tekočina v bateriji izpostavljena iskrenju ali ognju, se lahko vname.
- Nevarnost požara! Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga odpreti baterije. Ne polnite, če je ohišje kakorkoli poškodovano. Baterije ne stiskajte, mečite ali kako drugače poškodujte. Ne uporabljajte baterije, ki je bila močno udarjena, vržena na tla, povožena ali kako drugače poškodovana (npr. predrta z žebljem, udarjena s kladivom, pohojena). Poškodovani izdelek reciklirajte.
- **NE** polnite baterije pri sobnih temperaturah pod +4,5 °C (+40 °F), ali nad +40,5 °C (+105 °F). Za doseganje optimalnega delovanja in najdaljše življenjske dobe baterije, zagotovite, da je med polnjenjem baterije temperatura zraka med 18 °C in 24 °C (65 °F - 75 °F).
- Uporaba poškodovanega polnilnika ali kabla lahko privede do požara, eksplozije, iztekanja baterije ali drugih nevarnosti.





Odstranjevanje izdelka

NE zavržite naprave med navadne gospodinske odpadke.

RECIKLIRAJTE skladno s predpisi o odpadni električni in elektronski opreми.

Izjava o skladnosti

Ta izdelek je v skladu z mednarodnim standardom IEC 60825-1:2014. Za več podrobnosti obiščite našo spletno stran www.stanleytools.eu.

Nega in vzdrževanje

NE zmočite naprave. Voda bo poškodovala elektronske komponente. Laserska naprava ni vodotesna.

NE puščajte laserske naprave na neposredni sončni svetlobi in ne izpostavljajte naprave visokim temperaturam. Ohišje in nekateri notranji sestavni deli so izdelani z polimernimi materiali, ki se pri visokih temperaturah lahko deformirajo.

NIKOLI NE shranjujte laserskega izdelka v mrzlih prostorih. Ko se naprava segreje, se lahko v notranjih sestavnih delih nabere kondenz. Vlaga lahko zamegli lasersko okno in/ali privede do korozije na elektronskem vezju.

OPOMBA: Če uporabljate napravo v pretirano prašnem okolju, se lahko v laserskem oknu nabere umazanija. Vlago ali mokroto ali umazanijo odstranite s čisto in mehko krpo.

NIKOLI NE uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.

OPOMBA: Ta naprava je zasnovana za priklop na napajalno enoto, ki je skladna s standardom UL, s priključno napetostjo 5 V DC, 0,35 A.

Garancija

Iti k www.2helpU.com zakaj ki postaja latenten jamstvo sporočilo.

SL

STANLEY

Sigurnost, održavanje i jamstvo

Sadržaj

- Sigurnost korisnika
- Sigurnost baterije
- Deklaracija usklađenosti
- Održavanje
- Jamstvo

Sigurnost korisnika



UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od ozljede, prije uporabe ovog proizvoda pročitajte sve upute za sigurnost i upotrebu.



PAŽNJA:

Dok je laser u upotrebi, pazite da oči na izlažete laserskoj zruci. Dulje izlaganje laserskoj zruci može biti opasno za oči.



PAŽNJA:

Instrument emitira lasersku zraku. Laserski proizvod klase 2 prema smjernici IEC 60825-1: 2014 i sukladno smjernicama 21 CFR 1040.10 te 1040.11, osim vezano uz odstupanja slijedno obavijesti o laseru br. 50 od 24. lipnja 2007.



PAŽNJA:

Opasno zračenje. upotreba kontrola, postavki ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u ovom priručniku može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.


Sve dijelove priručnika sačuvajte za slučaj potrebe.

HR



UPOZORENJE:

na alatu se nalaze sljedeće sigurnosne oznake s informacijama o klasi lasera. Informacije o svom modelu pronaći ćete u **Priručniku proizvoda**.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NE uklanjajte oznake upozorenja s kućišta. Ovaj instrument koristite samo za svrhe opisane u **Priručniku proizvođača**.

UVIJEK provjerite jesu li druge osobe u blizini upoznate s opasnostima izravnog gledanja u lasersku zraku.

NE koristite uz druga optička pomagala i instrumente. Laserski alat nemojte modificirati ni koristiti u svrhe koje nisu opisane u **Priručniku**.

NEMOJTE gledati u leću zrake pomoću optičkih pomagala kao što su povećala, dalekozori i teleskopi.

NEMOJTE gledati u leću laserske zrake.

NEMOJTE rabiti laserski alat ako je oštećen ili neispravan.

NE usmjeravajte laserski alat prema drugim osobama.

IZBJEGAVAJTE postavljanje instrumenta u razinu očiju kad god je to moguće.

UVIJEK ISKLJUČITE alat kad nije u upotrebi. Ostavljanje alata **UKLJUČENIM** povećava rizik od nehotičnog gledanja u lasersku zraku.

S laserskim alatima **NE** radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.

Laserski alat **NEMOJTE** rastavljati. U unutrašnjosti nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati. Rastavljanjem lasera gubi se jamstvo na proizvod. Alat nemojte modificirati ni na koji način. Modificiranje laserskog alata može rezultirati izlaganjem laserskoj zraci.

Ovaj proizvod **NE** koristite u područjima na kojima postoji opasnost od eksplozije.

HR





STANLEY

Sigurnost, održavanje i jamstvo

Sigurnost baterije



UPOZORENJE:

Baterije mogu eksplodirati, iscuriti i uzrokovati ozljede ili požar. Da biste smanjili taj rizik:

NEMOJTE prskati ni uranjati u vodu ili druge tekućine.

NEMOJTE pohranjivati ni koristiti na mjestima na kojima bi temperatura mogla dostići 40°C (npr. alatnice ili metalni objekti tijekom ljeta). Za maksimalni vijek trajanja pohranjujte na hladnim i suhim mjestima.

NEMOJTE spaljivati čak ni ako je vrlo oštećena ili potpuno istrošena. Baterije mogu eksplodirati u vatri. Prilikom spaljivanja litij-ionskih baterija oslobađaju se otrovne pare i materijali.

- Ako sadržaj baterije dođe u kontakt s kožom, odmah isperite blagim sapunom i vodom. Ako baterijska tekućina dospije u oči, ispirite vodom preko otvorenog oka tijekom 15 minuta ili do prestanka iritacije. Ako je potrebna pomoć liječnika, elektrolit baterije sastoji se od tekućih organskih karbonata i litijevih soli.
 - Sadržaj otvorene baterije može uzrokovati iritaciju dišnog sustava. Izadite na svjež zrak. Ako se simptomi ne povuku, obratite se liječniku.
 - Rizik od opekotina. Baterijska tekućina može se zapaliti ako se izloži iskrama ili otvorenom plamenu.
 - Rizik od požara. Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati uređaj. Ako je kućište napuklo ili oštećeno, nemojte puniti. Bateriju nemojte gnječiti, ispuštati ni oštećivati. Bateriju nemojte koristiti ako je snažno udarena, ispuštena, pregažena ili oštećena na bilo koji način (npr. probušena čavlom, udarena čekićem, nagažena itd.). Oštećene uređaje treba reciklirati.
- HR**
- **NE** punite bateriju ako je temperatura niža od +4°C ili viša od +40°C). Za maksimalni vijek trajanja uređaj puniti na okolnoj temperaturi između 18°C i 24°C).
 - Nemojte koristiti oštećene punjače ili kabele jer to može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja i drugih opasnosti.





Istek vijeka trajanja

NE odlažite ovaj proizvod s komunalnim otpadom.

RECIKLIRAJTE sukladno lokalnim propisima o prikupljanju i odlaganju električnog i elektroničkog otpada.

Deklaracija usklađenosti

Ovaj je proizvod usklađen sa smjernicom IEC 60825-1: 2014. Za dodatne pojedinosti posjetite www.stanleytools.eu.

Održavanje

NE dopustite da se uređaj smoči. Može doći do oštećenja elektronike. Laserski alat nije vodootporan.

NE ostavljajte laser na izravnom sunčevom svjetlu ni na visokim temperaturama. Kućište i neki unutarnji dijelovi polimerni su materijali koji se mogu deformirati pri visokim temperaturama.

NE pohranjujte laserski alat u hladnom okruženju. Na unutarnjim se dijelovima tijekom zagrijavanja može kondenzirati vlaga. Ta vlaga može zamagliti prozorčić lasera i/ili uzrokovati koroziju elektronike.

NAPOMENA: Prilikom rada na prašnim mjestima na prozorčiću lasera može se nakupiti nečistoća. Vlagu uklonite mekom i suhom krpom.

NEMOJTE koristiti agresivna sredstva za čišćenje ni otapala.

NAPOMENA: Ovaj proizvod predviđen je za napajanje nazivnih vrijednosti 5 V DC i 0,35 A.

Jamstvo

Otidite na www.2helpU.com za najnoviji jamstvo obavijest.

HR



STANLEY

Bezbednost, održavanje i garancija

Sadržaj

- Bezbednost korisnika
- Bezbednost baterije
- Izjava o usklađenosti
- Održavanje i nega
- Garancija

Bezbednost korisnika



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, pročitajte sva sigurnosna uputstva i uputstvo za upotrebu pre upotrebe ovog proizvoda.



OPREZ: Tokom rada laserskog alata pazite da ne izložite svoje oči sočivu koje emituje laserski zrak. Dugotrajno izlaganje laserskom zraku može da bude opasno po vaše oči.



OPREZ: Ovaj instrument emituje laserski zrak. Emitovani laserski zrak pripada laseru klase 2 prema IEC 60825-1: 2014 i usaglašen je sa 21 CFR 1040.10 i 1040.11 osim za odstupanja saglasno sa Obaveštenjem o laserima br. 50, izdato 24. juna, 2007.



SRL

OPREZ: Opasno zračenje. Korišćenje kontrola ili podešavanja ili obavljanje procedura sem onih koje su ovde navedene može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

Sačuvajte sva poglavlja uputstva za kasnije potrebe.



UPOZORENJE: Sledeći primeri etiketa su postavljeni na vaš laserski proizvod da biste bili obavešteni o klasi lasera radi vaše udobnosti i bezbednosti. Pogledajte **uputstvo za proizvod** za detaljne informacije o specifičnom modelu proizvoda, u suprotnom, može doći do eksplozije, curenja ili druge opasnosti.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NE uklanjajte nalepnicu(e) sa upozorenjima koje se nalaze na kućištu. Ovaj instrument se sme koristiti isključivo za zadatke navedene u **uputstvu za proizvod**.

UVEK se uverite da su druge osobe u neposrednoj blizini upoznate sa opasnostima od direktnog gledanja u laserski zrak.

NEMOJTE koristiti u kombinaciji sa drugim optičkim instrumentima. Ne vršite modifikacije na laserskom proizvodu, ne vršite podešavanja i ne koristite ga u svrhe koje nisu opisane u **uputstvu za proizvod**.

NE gledajte u sočivo laserskog zraka pomoću optičkih pomagala, kao što su lupe, dvogledi ili teleskopi.

NE gledajte direktno u sočivo laserskog zraka.

NE uključujte laserski proizvod ako je oštećen ili slomljen.

NE usmeravati laserski proizvod ka drugim osobama.

NE postavljati instrument u nivou očiju, kad god je moguće.

UVEK laserski proizvod **ISKLUČITE (OFF)** kada se ne koristi. Ostavljanje laserskog proizvoda **UKLJUČENOG (ON)** povećava rizik da neko nenamerno pogleda direktno u laserski zrak.

NE uključujte laserski proizvod u eksplozivnim područjima, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.

NEMOJTE rastavljati laserski proizvod. Unutra se ne nalaze delovi koje korisnik može servisirati. Rastavljanje lasera poništiće sve garancije za ovaj proizvod. Ne modifikujte proizvod ni na koji način. Modifikovanje ovog laserskog proizvoda može dovesti do izlaganja opasnom laserskom zračenju.

NE koristite ovaj instrument u područjima gde postoji opasnost od eksplozije.

SRL





STANLEY

Bezbednost, održavanje i garancija

Bezbednost baterije



UPOZORENJE: Baterije mogu da eksplodiraju, cure i izazovu telesnu povredu ili požar. Da biste smanjili opasnost:

NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti.

NE čuvajte ili koristite na mestima na kojima temperatura može da poraste do ili premaši 105 °F (40,5 °C) (npr. šupe ili limene zgrade tokom leta). Za najbolji vek trajanja čuvajte na hladnoj i suvoj lokaciji.

NE spaljujte čak ni ako je veoma oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može eksplodirati u vatri. Pri sagorevanju litijum-jonskih baterija dolazi do stvaranja toksičnih isparanja i materija.

- Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa kožom, pogođeno područje odmah isperite blagim sapunom i vodom. Ako tečnost iz baterije dopre u oči, vodom ispirajte otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je potrebna medicinska nega: elektrolit baterije predstavlja tačne organske karbonate i litijumove soli.
- Sadržaji otvorenih baterija mogu izazvati iritaciju respiratornih organa. Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
- Opasnost od opekotina. Tečnost baterije se može zapaliti ako se izloži varnicama ili plamenu.
- Opasnost od požara. Nikada ne otvarajte bateriju. Ako je kućište napuklo ili oštećeno, ne puniti bateriju. Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte. Ne koristite ako je bio izložen udarcu, ako je pao, prevrnuo se ili je oštećen na drugi način (npr. probušen ekserom, udaren čekićem, nagažen). Oštećene uređaje treba reciklirati.
- **NE** puniti bateriju kada je temperatura vazduha ispod +4,5 °C (+40 °F) ili iznad +40,5 °C (+105 °F). Najduži vek trajanja i najbolje performanse se dobijaju ako se baterija puni pri temperaturama vazduha između 18 °C i 24 °C (65 °F–75 °F).
- Nikada ne koristite punjač ili kabl koji je oštećen, jer to može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti.



SRL



Kraj veka trajanja

NEMOJTE odlagati ovaj proizvod u kućni otpad.

RECIKLIRAJTE u skladu s lokalnim propisima za sakupljanje i odlaganje električnog i elektronskog otpada.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa standardom IEC 60825-1:2014. Za više detalja pogledajte na www.stanleytools.eu.

Održavanje i nega

NE dozvolite da se namokri. Može doći do oštećenje unutrašnjih kola. Laserski proizvod nije vodootporan.

NE ostavljajte laserski proizvod na direktnom suncu i ne izlažite ga visokim temperaturama. Kućište i neki unutrašnji delovi su napravljeni od polimernih materijala i mogu se deformisati pri visokim temperaturama.

NE čuvajte laserski proizvod u hladnom okruženju. Vлага može da se formira na unutrašnjim delovima prilikom zagrevanja. Ta vлага može dovesti do zamagljenja laserskih prozora i/ili prouzrokovati koroziju unutrašnjih ploča sa štampanim kolima.

NAPOMENA: Kada radite u prašnjavim uslovima nešto prljavštine može da se sakupi na laserskom prozoru. Uklonite bilo kakvu vlagu ili prljavštinu mekom i suvom krpom.

NE koristite agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.

SRL

NAPOMENA: Predviđeno je da se ovaj proizvod napaja putem napojne jedinice sa UL sertifikatom; nominalna izlazna snaga 5 Vdc, 0,35 A.

Garancija

Idite na www.2helpU.com za najnovije informacije o garanciji.



STANLEY

Безбедност, Одржување и Гаранција

Содржина

- Безбедност на корисникот
- Безбедност на батерија
- Декларација за Сообразност
- Одржување и грижа
- Гаранција

Безбедност на корисникот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреда, прочитајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за употреба пред да го користите овој производ.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Додека ласерската алатка е во функција, внимавајте да не ги изложувате очите на ласерската емитирачка леќа. Изложеноста на ласерски зрак за подолг временски период може да биде опасна за вашите очи.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Овој инструмент емитува ласерски зрак. Емитираниот ласерски зрак е Класа на ласер 2 според IEC 60825-1: 2014 и е во согласност со 21 CFR 1040.10 и 1040.11, освен за отстапувања согласно Известувањето за Ласер бр. 50, од 24 јуни 2007.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Опасно зрачење. Употребата на контроли или прилагодувања или извршувањето на постапки, освен оние наведени во упатството, може да доведе до опасно изложување на зрачење.

Сочувајте ги сите делови од ова упатство за идно прегледување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Следните информации за етикета се поставени на вашата ласерска алатка за да известат за ласерската класа за ваша погодност и безбедност. Ве молиме погледнете во **Упатство за производот** за спецификите на одреден модел на производ. Експлозија, истекување или друга опасност.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

НЕ отстранувајте никакви предупредувачки етикети на кукиштето. Овој инструмент мора да се користи само за задачи како што е наведено во **Упатството за производот**.

СЕКОГАШ осигурајте се дека сите присутни во близина на местото на употреба се запознаени со опасностите од директно гледање во ласерскиот зрак.

НЕ користете во комбинација со други оптички инструменти. Не модифицирајте ја ласерската алатка, не правете прилагодувања и не ја користете во други апликации освен оние опишани во **упатството за производот**.

НЕ гледајте во леќата на зракот со оптички помагала, како што се лупи, двоглед или телескопи.

НЕ гледајте во леќата на ласерскиот зрак.

НЕ ја ракувајте ласерската алатка ако е оштетена или скршена.

НЕ насочувајте ја ласерската алатка кон други лица.

НЕ го поставувајте инструментот во висина на очите секогаш кога е можно.

СЕКОГАШ исклучувајте ја ласерската алатка (**OFF**) кога не ја користите. Оставањето на вклучена ласерска алатка (**ON**) го зголемува ризикот од несакано гледање во ласерскиот зрак.

МК

НЕ ракувајте со ласерската алатка во запаливи места, како на пример во присуство на запаливи течности, гасови или прав.

НЕ ја расклопувајте ласерската алатка. Внатре нема делови кои може да ги поправа корисникот. Расклопувањето на ласерот ќе ги поништи сите гаранции на производот. Не го преправајте производот на кој било начин. Преправањето на ласерската алатка може да доведе до опасно изложување на ласерска радијација.

НЕ го користете овој инструмент во области каде што постои ризик од експлозија.



STANLEY

Безбедност, Одржување и Гаранција

Безбедност на батерија



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите можат да експлодираат или да испуштат течност и да предизвикаат лична повреда или пожар. За да го намалите овој ризик:

НЕМОЈТЕ да ја прскате или да ја потопувате во вода или во други течности.

НЕ ја складирајте или користете алатката на локации каде што температурата може да достигне или надмине 40,5 °C (105 °F) (како на пример во надворешни шупи или метални градби во лето). За најдолго траење на алатката, чувајте ја на ладна, сува локација.

НЕМОЈТЕ да ја согорувате алатката дури и ако е тешко оштетена или целосно истрошена. Батеријата може да експлодира во оган. Настануваат отровни испарувања и материјали кога се согоруваат литиум-јонски батериски пакети.

- Доколку содржината на батеријата дојде во допир со кожа, веднаш измијте го местото со благ сапун и вода. Доколку течноста од батеријата влезе во око, плакнете со вода преку отвореното око во траење од 15 минути или додека не престане дразбата. Доколку е потребна медицинска помош, електролитот на батеријата се состои од мешавина од течни органски карбонати и соли на литиум.
- Содржината на отворената батерија може да предизвика иритација на дишните патишта. Овозможете пристап на свеж воздух. Доколку симптомите продолжат, побарајте медицинска помош.
- Опасност од изгореници. Течноста од батеријата може да стане запалива доколку биде изложена на искра или оган.
- Опасност од пожар. Никогаш не се обидувајте да ја отворите поради која било причина. Доколку кукиштето напукне или се оштети, немојте да ја полните. Немојте да ја гмечите, испуштате или оштетувате. Не ја користете ако добила остар удар, паднала, била прегазена или оштетена на кој било начин (на пр., прободена со шајка, удрена со чекан, била стапната). Оштетениот уред треба да се рециклира.
- **НЕ** ја полнете батеријата на атмосферска температура под +4,5 °C (+40 °F) или над +40,5 °C (+105 °F). Најдолг рок на траење и изведба можат да бидат обезбедени ако батеријата се полини кога атмосферската температура е меѓу 18 °C и 24 °C (65 °F – 75 °F).
- Никогаш не користете оштетен полнач или кабел, бидејќи може да претставува ризик од пожар, експлозија, протекување или друга опасност.

МК



Крај на работниот век

НЕ фрлајте го овој производ со отпадот од домаќинството.

ВЕ МОЛИМЕ РЕЦИКЛИРАЈТЕ во согласност со локалните прописи за собирање и отстранување на електричен и електронски отпад.

Декларација за Сообразност

Овој производ е во согласност со IEC 60825-1:2014. За повеќе детали, Ве молиме погледнете на www.stanleytools.eu.

Одржување и грижа

НЕ дозволувајте да се натопи. Може да настане оштетување на внатрешните кола. Ласерската алатка не е водоотпорна.

НЕ ја оставајте ласерската алатка на директна изложеност на сонце и не ја изложувајте на високи температури. Куќиштето и некои внатрешни делови се полимерни материјали и може да се деформираат при високи температури.

НЕ чувајте ја ласерската алатка на ладно место. Влагата може да се формира на внатрешните делови кога се загреваат. Оваа влага може да ги замагли прозорците на ласерот и да предизвика корозија на плочите на внатрешните кола.

НАПОМЕНА: Кога работите во правливи места, на прозорецот на ласерот може да се соберат нечистотии. Отстранете ја влагата или нечистотијата со мека, сува крпа.

НЕ користете агресивни средства за чистење или растворувачи.

МК

НАПОМЕНА: Овој производ е наменет да се напојува со UL-листиран извор на енергија; номинална излезна моќност 5 В еднонасочна струја, 0,35 А.

Гаранција

Одете на www.2helpU.com за последните информации за гаранција.







STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

